



376

6e rang

Saint-Théophile



IMG_4616L.jpg



IMG_4619L.jpg



IMG_4617L.jpg



IMG_4618L.jpg

**467 rue Principale****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°55'58.02"	Géolocalisation longitude -70°29'50.12"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Vernaculaire américain - 1.5 niveau	Sous-typologie formelle	Fondations Béton coulé	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit bardeau d'asphalte
Revêtement mural matériau non traditionnel - aluminium	Bâtiment secondaire d'intérêt oui	Nombre 1		

Notes diverses

Données historiques

Date estimée 1930 - 1950	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolé suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité faible	Valeur de contexte bonne
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique supérieur
Valeur patrimoniale moyenne			



467 rue Principale

Saint-Théophile



IMG_4611L.jpg



IMG_4612L.jpg



IMG_4610L.jpg



IMG_4614L.jpg

**603 rue Principale****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°56'9.78"	Géolocalisation longitude -70°29'16.98"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Boomtown	Sous-typologie formelle	Fondations Béton coulé	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle profilée
Revêtement mural bardeau d'amiante-ciment	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		
matériau non traditionnel - vinyle				

Notes diverses

Présence également de tôle profilée .**Données historiques**

Date estimée 1900 - 1930	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolé suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité moyenne	Valeur de contexte bonne
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique faible
Valeur patrimoniale moyenne			



603 rue Principale

Saint-Théophile



IMG_4605L.jpg



IMG_4607L.jpg



IMG_4606L.jpg



IMG_4608L.jpg



IMG_4609L.jpg

**609 rue Principale****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Commerciale	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°56'10.67"	Géolocalisation longitude -70°29'14.66"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Vernaculaire américain - 2.5 niveaux	Sous-typologie formelle	Fondations Béton coulé	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle profilée bardeau d'asphalte
Revêtement mural tôle profilée	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		
matériau non traditionnel - vinyle				

Notes diverses

Présence d'aluminium latéral gauche**Données historiques**

Date estimée 1900 - 1930	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolé suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité faible	Valeur de contexte bonne
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique bon
Valeur patrimoniale faible			



609 rue Principale

Saint-Théophile



IMG_4601L.jpg



IMG_4603L.jpg



IMG_4602L.jpg



IMG_4604L.jpg

**610 rue Principale****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°56'10.41"	Géolocalisation longitude -70°29'13.92"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Vernaculaire américain - 1.5 niveau	Sous-typologie formelle au plan en L	Fondations Béton coulé	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle profilée bardeau d'asphalte
Revêtement mural matériau non traditionnel - aluminium planche à clin	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		

Notes diverses

Présence également de planches à couvre-joints.**Données historiques**

Date estimée 1900 - 1930	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolí suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité moyenne	Valeur de contexte bonne
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique moyen
Valeur patrimoniale moyenne			



610 rue Principale

Saint-Théophile



IMG_4665L.jpg



IMG_4661L.jpg



IMG_4662L.jpg



IMG_4663L.jpg



IMG_4660L.jpg


626 rue Principale Saint-Théophile
Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Église de Saint-Théophile	Raison sociale	Fonction actuelle Religieuse	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°56'10.74"	Géolocalisation longitude -70°29'9.71"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Architecture religieuse	Sous-typologie formelle	Fondations Pierre	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle à la canadienne
Revêtement mural tôle matricée (embossée)	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		

Notes diverses
Données historiques

Date estimée -	Date connue 1910	Source de la date Millésime	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolí suite à une demande de permis: ☐ Oui ☒ Non		Date	
Notes historiques			

Elzéar Métivier, architecte/ concepteur et Jean Larochelle. artiste/artisan.
Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture oui	Valeur d'authenticité excellente	Valeur de contexte excellente
Valeur d'usage oui	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique supérieur
			Valeur patrimoniale supérieure



626 rue Principale

Saint-Théophile



IMG_4656L.jpg



IMG_4655L.jpg



IMG_4649L.jpg



IMG_4658L.jpg



IMG_4652L.jpg



IMG_4653L.jpg



626 rue Principale

Saint-Théophile



IMG_4657L.jpg



IMG_4659L.jpg


464 rue Saint-François Saint-Théophile
Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°56'7.58"	Géolocalisation longitude -70°29'13.3"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Maison québécoise d'inspiration néoclassique	Sous-typologie formelle	Fondations Béton coulé	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle profilée
Revêtement mural bardeau de bois	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		
autre				

Notes diverses
autre revêtement : imitation de rondins de bois; fenêtres d'origine
Données historiques

Date estimée 1890 - 1910	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolí suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge oui	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité bonne	Valeur de contexte bonne
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique bon
			Valeur patrimoniale forte



464 rue Saint-François

Saint-Théophile



IMG_4590L.jpg



IMG_4591L.jpg



IMG_4589L.jpg



IMG_4592L.jpg



IMG_4588L.jpg



IMG_4593L.jpg


482 rue Saint-François Saint-Théophile
Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°56'4.99"	Géolocalisation longitude -70°29'9.58"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Vernaculaire américain - 1.5 niveau	Sous-typologie formelle	Fondations Non visible	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle profilée
Revêtement mural bardeau d'amiante-ciment	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		

Notes diverses
Données historiques

Date estimée 1880 - 1900	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolí suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge oui	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité moyenne	Valeur de contexte bonne
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique faible
			Valeur patrimoniale faible



482 rue Saint-François

Saint-Théophile



IMG_4594L.jpg



IMG_4597L.jpg



IMG_4595L.jpg



IMG_4598L.jpg



IMG_4596L.jpg



IMG_4600L.jpg

**101 rang Saint-Léon****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°58'22.81"	Géolocalisation longitude -70°30'45.39"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Maison québécoise d'inspiration néoclassique	Sous-typologie formelle	Fondations Non visible	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle profilée
Revêtement mural planche à feuillure	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		
planche unie				

Notes diverses

Données historiques

Date estimée 1910 - 1930	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolé suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non	Date		
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité bonne	Valeur de contexte supérieure
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique moyen
			Valeur patrimoniale moyenne



101 rang Saint-Léon

Saint-Théophile



IMG_4571L.jpg



IMG_4574L.jpg



IMG_4572L.jpg



IMG_4575L.jpg



IMG_4573L.jpg

**128 rang Saint-Léon****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°58'7.98"	Géolocalisation longitude -70°30'36.09"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Boomtown	Sous-typologie formelle	Fondations Pierre	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle agrafée (pincée) tôle profilée
Revêtement mural matériau non traditionnel - fibre de bois	Bâtiment secondaire d'intérêt oui	Nombre 1		

Notes diverses

L'édifice était auparavant revêtu de bardeau de bois précédemment. Les fenêtres ont été changées en 2016.

Données historiques

Date estimée -	Date connue 1910	Source de la date Propriétaire	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolí suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	

Notes historiques

Bardeaux de bois précédemment, changement de revêtement
Construction en 1910 selon le propriétaire
Changement des fenêtres en 2016

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité moyenne	Valeur de contexte supérieure
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique excellent
			Valeur patrimoniale moyenne



128 rang Saint-Léon

Saint-Théophile



IMG_4576L.jpg



IMG_4578L.jpg



IMG_4579L.jpg

**128 rang Saint-Léon****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Entreposage	Catégorie de bien bâtiment secondaire
Géolocalisation latitude 45°58'7.51"	Géolocalisation longitude -70°30'37.67"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Bâtiment secondaire - grange-étable	Sous-typologie formelle	Fondations Pierre	Forme de toit à deux versants «brisés»	Revêtement de toit tôle profilée
Revêtement mural tôle profilée	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		

Notes diverses

Données historiques

Date estimée 1910 - 1950	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolé suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Le rôle d'évaluation ne précise pas de date de construction pour cette grange-étable. Par contre, la présence de fondations en pierre pourrait laisser croire qu'elle aurait construite au début du 20e siècle.

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité faible	Valeur de contexte supérieure
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique supérieur
Valeur patrimoniale moyenne			



128 rang Saint-Léon

Saint-Théophile



IMG_4581L.jpg



IMG_4580L.jpg



IMG_4582L.jpg

**200 rang Saint-Léon****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°57'39.54"	Géolocalisation longitude -70°30'14.86"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Arts and Crafts	Sous-typologie formelle	Fondations Béton coulé	Forme de toit à deux versants droits, avec demi-croupes	Revêtement de toit tôle profilée
Revêtement mural planche à clin	Bâtiment secondaire d'intérêt oui	Nombre 1		

Notes diverses

La structure de l'édifice serait en pièce sur pièces (16'x16'). Il était revêtu de bardeaux de bois. Revêtement actuel : plan à clin modernes.

Données historiques

Date estimée 1900 - 1920	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolé suite à une demande de permis: ☐ Oui ☒ Non		Date	

Notes historiques

Le structure de l'édifice (en pièce sur pièce) et la date estimée par le rôle d'évaluation (1900) nous porte à croire qu'il aurait été construit au début du 20e siècle. Si tel est le cas, le toit à demi-croupe aurait été mis en place vers 1940-1950.

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité moyenne	Valeur de contexte supérieure
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique supérieur
			Valeur patrimoniale moyenne



200 rang Saint-Léon

Saint-Théophile



IMG_4585L.jpg



IMG_4587L.jpg



IMG_4583L.jpg



IMG_4584L.jpg

**376****6e rang****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux

Aucun

Raison sociale

Fonction actuelle

Résidentielle

Catégorie de bien

bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Statut juridique

aucun

Géolocalisation latitude

45°55'55.78"

Géolocalisation longitude

-70°30'25"**Éléments relatifs à l'architecture**

Typologie formelle

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Sous-typologie formelle

Fondations

Béton coulé

Forme de toit

à deux versants droits

Revêtement de toit

tôle profilée

Revêtement mural

matériau non traditionnel - vinyle

Bâtiment secondaire d'intérêt

oui

Nombre

1**planche à couvre-joints**

Notes diverses

Données historiques

Date estimée

1915 - 1925

Date connue

-

Source de la date

Estimé Bergeron Gagnon inc.

Bibliographie (sources documentaires)

Bâtiment démolí suite à une demande de permis: ☐ Oui ☒ Non

Date

Notes historiques

Evaluation

Valeur d'âge

non

Valeur d'architecture

non

Valeur d'authenticité

faible

Valeur de contexte

supérieure

Valeur d'usage

non

Valeur historique

non

Valeur de rareté

non

Etat physique

moyen**Valeur patrimoniale
faible**

**439 rang Saint-Léon****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Géolocalisation latitude 45°56'15.07"	Géolocalisation longitude -70°29'8.33"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Vernaculaire américain - 1.5 niveau	Sous-typologie formelle	Fondations Non visible	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle profilée
Revêtement mural matériau non traditionnel - vinyle	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		

Notes diverses

Données historiques

Date estimée 1900 - 1930	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolé suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité bonne	Valeur de contexte bonne
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique bon
Valeur patrimoniale moyenne			



439 rang Saint-Léon

Saint-Théophile



IMG_4666L.jpg



IMG_4667L.jpg



IMG_4668L.jpg

**400 route de Saint-Théophile****Saint-Théophile****Nom, catégorie de bien et statut**

Nom officiel ou officieux Aucun	Raison sociale	Fonction actuelle Acériculture	Catégorie de bien bâtiment secondaire - cabane à sucre
Géolocalisation latitude 45°55'29.95"	Géolocalisation longitude -70°30'44.83"	Statut juridique aucun	

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie formelle Bâtiment secondaire - cabane à sucre	Sous-typologie formelle	Fondations Sur le sol	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle profilée
Revêtement mural Bois rond	Bâtiment secondaire d'intérêt non	Nombre 0		

Notes diverses

Données historiques

Date estimée 1930 - 1960	Date connue -	Source de la date Estimé Bergeron Gagnon inc.	Bibliographie (sources documentaires)
Bâtiment démolí suite à une demande de permis: ☐ Oui ☐ Non		Date	
Notes historiques			

Evaluation

Valeur d'âge non	Valeur d'architecture non	Valeur d'authenticité supérieure	Valeur de contexte supérieure
Valeur d'usage non	Valeur historique non	Valeur de rareté non	Etat physique bon
Valeur patrimoniale forte			



400 route de Saint-Théophile

Saint-Théophile



IMG_4648L.jpg



IMG_4647L.jpg



IMG_4646L.jpg



IMG_4645L.jpg