

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

11e Rang

Nom

Croix de chemin du 11e Rang

PIMIQ ID

205442

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3392



3393



3394

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

11e Rang

Nom

Croix de chemin du 11e Rang

PIMIQ ID

205322

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3271



3272



3273

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique    Excellent

Authenticité    Bon

Fonction actuelle    Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date                    1918            -

Source de la date        Docu

Info    Elle aurait été érigée par Prisque Doyon à la suite d'une promesse faite pour la guérison de son fils Napoléon Doyon atteint de la Grippe espagnole en 1918.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

11e Rang

Nom

Croix de chemin du 11e Rang

PIMIQ ID

205329

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3287



3286



3285

Ornementation



3288

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

## • État général

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

11e Rang

Nom

Ancien atelier sur le 11e Rang

PIMIQ ID

205436

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Remise

Saillie(s) Cheminée

Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Autre

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Fenêtres À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)



3361



3363



3364

Ornementation    Planche cornière

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique    Passable

Authenticité    Bon

Fonction actuelle    Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info    Originellement, il s'agissait d'une maison.

Notes



3365



3366



3367

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1129 - 11e Rang

Nom Vieille maison située sur le terrain du 1129,  
11e Rang

PIMIQ ID

205440

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Remise

Saillie(s) Balcon Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Bardeau de bois découpé

Forme de toit Autre

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine

Moderne

Lucarne(s)



3378



3380



3381

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Planche cornière	Chambranle
	Pilier	Lambrequin
	Planche de rive	Parapet



3382



3383



3384

## • Style architectural

De type boomtown

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Passable

Authenticité Bon

Fonction actuelle Remise/entrepôt

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1930 -

Source de la date Docu

Info Construite par Joseph Latulippe et son fils en 1930.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1132 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205318

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3264



3265



3266

Ornementation

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date Vers 1960 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes



3267

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1137 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205441

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3387



3386



3385

Ornementation



3388

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1915

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1143 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205456

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3389



3390



3391

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1148 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205324

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3276



3275



3274

Ornementation



3277

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1149 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205446

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Tôle embossée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée Tôle à la canadienne

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine

Lucarne(s)



3395



3396



3399



Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1151 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205447

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3404



3403



3402

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1905

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1161 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205439

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3374



3375



3376

Ornementation



3377

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date 1941 -

Source de la date Docu

Info Construite par Joseph Bolduc et ses fils Lauréat et Philippe en 1941

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1174 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205330

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3289



3290



3291

Ornementation



• **Style architectural**

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

3292

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1925

Autre date -

Source de la date

Info

Notes En rénovation

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1175 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205790

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



146



147



148

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

Oui

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

149

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Avant 1937 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1185 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205438

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3372



3371



3370

Ornementation



3373

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

Oui

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1915

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1189 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205437

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



3367



3369

Ornementation Chambranle Aisseliers

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1915

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1190 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205327

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3284



3283



3282

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1950

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1194 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205326

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement Remise

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin Moderne

Forme de toit À deux versants retroussés

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



3278



3279



3280

Ornementation



3281

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison québécoise d'inspiration néoclassique

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1197 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205435

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3358



3359



3360

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clothilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1203 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205434

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3355



3356

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1905

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1205 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID  
205433

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3351



3353



3354

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1912

Autre date Vers 1912 -

Source de la date Docu

Info L'année de construction a été validée par le proprio.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

7e Rang

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de la route du 7e Rang et du 8e Rang

PIMIQ ID

205288

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3196



3195



3194

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Passable

Authenticité Bon

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

## Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce Secteur

Adresse - 7e Rang

Nom Maison abandonnée dans le 7e Rang

PIMIQ ID

205293

Type de bien Bâtiment principal

### • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À auvent (à charnière) À petits bois

Fixe

Lucarne(s) Rampante



3208



3209



3212

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation    Planche cornière    Chambranle

Retour de l'avant-toit



3211



3213

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique    Passable

Authenticité    Excellent

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers    1910

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

7e Rang

Nom

Pont couvert dans le 7e Rang

PIMIQ ID

205295

Type de bien Pont couvert

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Planche à clin

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3219



3215



3221

Ornementation



3218



3217

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture publique

## • État général

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Pont couvert (plus en

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1937 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 700 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID  
205309

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3245



3246



3245

Ornementation

• **Style architectural**

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



3249

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 710 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID  
205307

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



3238



3240



3242

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation    Planche cornière    Chambranle

Aisseliers

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique    Bon

Authenticité    Bon

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers    1920

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes



3243

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 722 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID  
205305

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3236



3235



3234

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1905

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

## Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 740 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID  
205299

Type de bien Bâtiment principal

### • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

## Fondations

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À battants

Lucarne(s)



3231



3232



3233

Ornementation Chambranle

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain 1905

Autre date Vers 1842 -

Source de la date Propriétaire

Info Il s'agirait d'une ancienne fromagerie et d'une maison fusionnées ensemble.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

746

-

7e Rang

Nom

PIMIQ ID

205297

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Bardeau de bois découpé

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

À guillotine

Lucarne(s)



3225



3223



3228

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation    Planche cornière    Chambranle  
Retour de l'avant-toit  
Planche de rive



3227



3229

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique    Passable

Authenticité    Bon

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

770

-

7e Rang

Nom

Croix de chemin

PIMIQ ID



3442

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Photographie tirée du site [www.patrimoineduquebec.com](http://www.patrimoineduquebec.com)

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

788

-

7e Rang

Nom

PIMIQ ID

205290

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3201



3202



3203

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison traditionnelle québécoise

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1895

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

801

-

Bernard

Nom

PIMIQ ID

205267

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3147



3148



3149

Ornementation



3150

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine Magasin général

Date liste terrain

Autre date Vers 1947 -

Source de la date Docu

Info Contenait le magasin général et le bureau de poste

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

300

-

Couvent

Nom

PIMIQ ID

205334

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3300



3301



3302

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 506 - Doyon

Nom PIMIQ ID  
205333

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3299



3298



3297

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison d'inspiration néogothique

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1925

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 400 - Grenier

Nom PIMIQ ID  
205448

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3405



3406



3407

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique    Excellent

Authenticité    Passable

3408

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers                    1940

Autre date                    1947                    -

Source de la date        Docu

Info    Construite par Alidor Pomerleau à partir du bois d'une ancienne école. Elle a abrité le bureau de la Caisse populaire de Sainte-Clotilde pendant une vingtaine d'années.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 101 - Moulin

Nom PIMIQ ID  
205336

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3307



3306



3305

Ornementation



3308

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

De type boomtown

## • État général

État physique Bon

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1950

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 140 - Moulin

Nom PIMIQ ID  
205338

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3310



3312



3313

Ornementation



3314

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 143 - 145 Moulin

Nom Au vieux moulin Pomerleau

PIMIQ ID

205341

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s)

Saillie(s) Perron

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne

À guillotine

Lucarne(s)



3321



3322



3323



Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 155 - Moulin

Nom PIMIQ ID  
205339

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3315



3317



3318

Ornementation



## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

3319

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1947

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

Principale

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de la  
rue Principale et de la rue Bernard

PIMIQ ID

205269

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3151



3152



3153

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Excellent

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1983 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 996 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205792

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



154



155



156

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 997 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205452

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



3424



3425



3426

Ornementation



• **Style architectural**

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

3427

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 998 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205262

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3143



3142



3141

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1950

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1006 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205265

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3146



3145



3144

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date Avant 1860 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1012 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205270

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3154



3155



3156

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1015 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205451

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

À panneaux et vitrage

Fenêtres

Lucarne(s)



3419



3421



3422

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1945

Autre date 1939 -

Source de la date

Info Construite par Émile Power

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1017 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205450

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3414



3416



3418

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bungalow ancien

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1021 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205449

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3410



3411



3413

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date Vers 1880 - 1890

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1028 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205272

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3161



3162



3163

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1029 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205358

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3348



3349



3350

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1948

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1034 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205274

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3164



3165



3166

Ornementation



3167

## • Style architectural

Maison cubique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1938

Autre date Vers 1950 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1037 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205356

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3344



3345



3346

Ornementation



3347

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Bon

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date -

Source de la date

Info La maison a été déménagée 2 fois. Elle fut achetée en 1946 sur le grand rang de St-Méthode pour être déménagée par morceaux dans le 11e rang, pour ensuite la déménager à nouveau dans le village de Sainte-Clotilde en 1948.

Notes

Municipalité

Sainte-Clothilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1045 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205353

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3341



3342



3343

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1915

Autre date 1890 -

Source de la date Docu

Info Construite par Alphonse Pomerleau et Sara Pépin en 1890.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1046 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205275

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3168



3169



3170

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date 1912 - 1915

Source de la date Docu

Info Construite en 1912 par Honoré Pépin.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1053 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205349

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



3337



3340



3334

Ornementation Chambranle

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle + gîte

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1949

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



3339

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1062 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205279

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3177



3178



3179

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1947

Autre date 1947 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1066 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205278

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3171



3172



3173

Ornementation



3174

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable



3175

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1070 - Principale

Nom PIMIQ ID  
205281

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



3180



3181



3182

Ornementation Retour de l'avant-toit



3184



3183

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1910

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1090 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205283

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3187



3186



3185

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

1120 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

205791

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



150



151



152

Ornementation



153

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bungalow ancien

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1947 - 1948

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

Route 271

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de la route 271 et du 7e Rang

PIMIQ ID

205285

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3191



3192



3193

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Passable

Authenticité Bon

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

Route 271

Nom

Vieille maison sur la Route 271

PIMIQ ID

205314

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Perron

Fondations Non visibles

Murs Bardeau d'asphalte (papier) Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



3258



3259



3260

Ornementation



3261



3262

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique Passable

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1925

Autre date Vers 1937 -

Source de la date Rôle

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

Route 271

Nom

Calvaire à l'intersection de la route 271 et de la route de Tring

PIMIQ ID



3441

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Calvaire

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Photographie tirée du site [www.patrimoineduquebec.com](http://www.patrimoineduquebec.com)

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 902 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205313

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3255



3256



3257

Ornementation



3254

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

## • État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date 1952 -

Source de la date Docu

Info Originellement à toit plat, mais transformée à 4 versants.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 917 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205455

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3439



3440

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain 1910

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 928 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205311

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3250



3251



3252

Ornementation



## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Passable

Authenticité Passable

3253

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 947 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205454

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3437



3436



3435

Ornementation

• **Style architectural**

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



3438

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 973 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205453

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau d'amiante

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres À guillotine À petits bois

Lucarne(s)



3428



3429



3431

Ornementation Chambranle Aisseliers



3430



3432



3433

## • Style architectural

Maison cubique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique Passable

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1930 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 986 - Route 271

Nom Croix de chemin

PIMIQ ID



3443

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Photographie tirée du site [www.patrimoineduquebec.com](http://www.patrimoineduquebec.com)

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1079 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205346

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3328



3329



3330

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date Vers 1880 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1083 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205347

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3333



3332



3331

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

## • État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date Vers 1915 -

Source de la date Propriétaire

Info La maison a été déménagée en 1976.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1101 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205343

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3325



3326



3327

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1910

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse 1134 - Route 271

Nom PIMIQ ID  
205319

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3268



3269



3270

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

204

-

Turcotte

Nom

PIMIQ ID

205332

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Balcon

Fondations Béton

Murs Moderne

Forme de toit À demi-croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



3295



3294



3293

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• **État général**

État physique    Excellent

Authenticité    Passable

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    Vers    1915    -

Source de la date    Propriétaire

Info    Aurait été déménagée du village

Notes